

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0252

- 1) Code d'identification unique du produit type : **MORTIER GRIS**
- 2) Usages prévus : **Utilisation courante pour enduit et lissage pour la finition de murs, plafonds, piliers et cloisons**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 998-1:2016**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié n'intervient pas.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe A1
Absorption d'eau par capillarité :	W_{c0}
Adhérence :	>0,25 N/mm²
Conductivité thermique :	λ_(10,sec) 0,83 W/m.K (valeur tabulée ; P=50%)
Durabilité :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ< 10
Substances dangereuses :	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier BLAISE MARTIN – Directeur Technique**

Saint Alban, 12/04/2019

Révision 0 remarques :	Première édition
-------------------------------	-------------------------

CE	 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
<p>19 CPR-FR/0252 EN 998-1 MORTIER GRIS</p> <p><i>Utilisation courante pour enduit et lissage pour la finition de murs, plafonds, piliers et cloisons</i></p>	
Réaction au feu :	Classe A1
Absorption d'eau par capillarité :	Wc0
Adhérence :	>0,25 N/mm ²
Conductivité thermique :	$\lambda(10,sec)$ 0,83 W/m.K (valeur tabulée ;P=50%)
Durabilité :	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau :	$\mu < 10$
Substances dangereuses :	Voir FDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.