

**DECLARATION DES PERFORMANCES CPR-FR/0215**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **RAGREAGE HP 3**
- 2) Usages prévus : **Ragréage de sol autolissant base ciment pour préparation de support en intérieur (CT-C16-F4)**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr)**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 4**
- 5) Norme harmonisée : **EN 13813:2002**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié n'intervient pas.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu :</b>	<b>Classe E</b>
<b>Emission de substances corrosives :</b>	<b>CT</b>
<b>Résistance à la compression :</b>	<b>C16</b>
<b>Résistance à la flexion :</b>	<b>F4</b>
<b>Substances dangereuses :</b>	<b>Voir FDS</b>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.


Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Gilles Bolle-Reddat – Directeur Technique**

**Saint Alban, 03/05/2018**



Révision 0 remarques : **Première édition**

	<b>MAPEI France</b> 29 avenue Léon Jouhaux ZI du Terroir – 31140 Saint Alban <a href="http://www.mapei.fr">www.mapei.fr</a>
<b>18</b> <b>CPR-FR/0215</b> <b>EN 13813</b> <b>RAGREAGE HP 3</b> <i>Ragréage de sol autolissant base ciment pour préparation de support en intérieur (CT-C16-F4)</i>	
Réaction au feu :	Classe E
Emission de substances corrosives :	CT
Résistance à la compression :	C16
Résistance à la flexion :	F4
Substances dangereuses :	Voir FDS

**Remarque :**

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.