

PRÉPARATION DU SUPPORT


Le support doit être :

- Propre, dépoussiéré.
- Sain, sec (normalement absorbant).
- Exempt de traces de graisse ou d'huile de décoffrage.

MISE EN ŒUVRE



Saupoudrer la colle dans l'eau jusqu'à saturation, laisser reposer quelques minutes.



Malaxer énergiquement de manière à obtenir une pâte souple et sans grumeaux.

Ne pas mélanger la colle après le début du durcissement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Consommation	1 à 2kg/m ² selon l'épaisseur des carreaux de plâtre
Précautions d'usage	Application entre 5°C et 30°C
Nettoyage des outils	A l'eau
Conservation	12 mois, à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, à l'abri du soleil, de l'humidité et du gel.
Conseils de sécurité	Tenir hors de portée des enfants - Eviter le contact avec les yeux - En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
Stockage des palettes	Sur 2 niveaux maximum sur surface plane et palette non ouverte.

De par sa composition principalement à base de matières premières minérales, ce produit peut contenir des traces de quartz. Toute action mécanique, lors de la mise en oeuvre de ce produit, libère de la poussière susceptible de contenir des particules de quartz. Appliquer les mesures de protection individuelle et collective appropriées :

1. Eviter l'émission de poussières en utilisant des outils avec système d'aspiration de poussières.
2. Garantir une ventilation adéquate sur le lieu de travail.
3. Eviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation de poussière en portant les équipements de protection individuelle appropriés (lunettes de sécurité, gants, vêtements de protection et masque anti-poussière, de type P2 minimum).

Pour plus d'information, consulter le site www.planodis.fr/csinfo